

Statusrapport

Varför ska vi tänka på vad som händer om och när verksamheten flyttar eller läggs ned?



Flygfoto över industri (@Lantmäteriet)

Verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen (IUF/IED) ska kartlägga föroreningsituationen i mark och grundvatten samt upprätta en statusrapport. Det ska göras vid tillståndsansökning eller annat datum som följer av när BAT-slutsatserna träder i kraft

Statusrapporten fungerar som bedömningsgrund vid återställande och för bedömning om efterbehandlingsåtgärder krävs eller ej. Statusrapporten ska redovisa föroreningsituationen i mark och grundvatten inom det område som verksamheten bedrivs eller ska bedrivas samt en redovisning av referensnivåer av aktuella föroreningar. Som grund för statusrapporten genomförs historisk kartläggning samt kartläggning av vilka föroreningar som kan påträffas inom området.

Vi på Wescon Miljökonsult har erfarenhet av statusrapporter både från nyetablering av verksamheter samt av befintliga verksamheter.

Vi har upprättat statusrapport för flera olika typer av verksamheter och bolag bland annat för:

- Pyrocell AB
- Northvolt AB
- Setra Trävaror AB, Malå Sågverk
- Colabit Produktion AB